



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici per l'Abruzzo - L' Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009

SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:
Chiesa di Santa Maria di Roio

UBICAZIONE:
L'Aquila

PROPRIETA':
Curia dell'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA:
La chiesa di S. Maria di Roio fu eretta nel 1391 all'interno del Quarto di S. Marciano, dagli abitanti di Colle di Roio che vollero una loro collegiata in città. Distrutta in gran parte dal terremoto del 1703, le dimensioni originarie dovevano essere maggiori delle attuali, molto probabilmente per la presenza di cappelle che sporgevano dal corpo di fabbrica principale; anche la facciata subì delle variazioni e delle semplificazioni. Particolarissima, la facciata si presenta suddivisa in tre bande verticali, con al centro un rosone Trecentesco, dalle dimensioni decisamente sproporzionate rispetto all'insieme, caratterizzato da archetti accavallati e un giro esterno di foglie. Evidente elemento aggiunto, per alcuni studiosi si tratterebbe del rosone originario ricollocato più in basso a seguito del terremoto del 1703, altri avanzano l'ipotesi che si tratti di un elemento dell'antica facciata della Cattedrale di San Massimo, qui riutilizzato.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:
Legame con gli extra moenia che concorsero ad edificare la città. Vedi emigranti all'estero soprattutto Canada e America del Nord

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:

- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo della sommità della facciata
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo della cella campanaria
- Lesioni di grave entità della facciata
- Lesioni di grave entità delle pareti laterali

Stima economica: € 700.000

TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:

Stima dei tempi dell'intervento: 24 mesi



GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti