



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici per l'Abruzzo - L' Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:
Palazzo della Prefettura - ex convento agostiniano

UBICAZIONE:
Piazza della Prefettura, L'Aquila

PROPRIETA':
Ministero dell'Interno

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA:
Il complesso aquilano degli Agostiniani risale ad un periodo di poco posteriore alla fondazione della città, esattamente al 1282, quando il vescovo dell'Aquila concesse agli eremitani di S. Agostino (che fino ad allora avevano abitato nel convento di S. Onofrio, nella zona di Collebrincioni) il permesso di edificare un complesso monastico intitolato al loro santo referente. L'ex convento degli Agostiniani fu invece riformulato a più riprese nel corso dell'Ottocento: adattato dapprima a teatro, poi a sede della Prefettura. All'interno sono ancora individuabili i grandi ambienti monastici ed il cortile ritmato da colonne doriche scanalate, uguali a quelle che sostengono la balaustrata dell'ampia facciata di sapore neoclassico: certamente ispirate alle colonne lignee che un tempo sorreggevano i palchi del teatro, noto come Sala Olimpica, realizzato fra il 1819 e il 1820, il cui riferimento tipologico (anche nel nome) era il palladiano teatro Olimpico di Vicenza.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO,
DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:	Il Convento Agostiniano è situato in Piazza della Repubblica ed è sede della Prefettura. L'edificio è interamente crollato a meno del piano terra che, tuttavia, presenta gravissime lesioni. Sono necessarie urgenti opere provvisionali per evitare la perdita del bene.	
	Stima economica: € 27.000.000	
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:	Stima dei tempi dell'intervento: 5 anni	

GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti