



## EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009 SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:

Museo di Santa Maria dei Raccomandati

**UBICAZIONE:** 

L'Aquila

COSTI

STIMA

DEL

VALUTAZIONE

L'ATTUAZIONE

TEMPI PREVISTI PER

PROPRIETA':

Comune dell'Aquila

## DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA:

Ha sede nell'ex convento che dà sul Corso del capoluogo abbruzzese e ospita una importante collezione archeologica della regione. Tra i pezzi esposti, il famoso letto d'osso. All'interno del complesso si trova la chiesa di S. Maria dei Raccomandati, ricostruita nel 1825, contenente un affresco cinquecentesco della Madonna.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:

## STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

- Lesioni di grave entità del paramento esterno
- Lesioni di grave entità della parte sommitale
- Lesioni degli orizzontamenti



Stima economica: € 5.800.000

Stima dei tempi dell'intervento: 3 anni



Il Vice Commissario Delegato Ing. Luciano Marchetti

## GRUPPO MISTO DI LAVORO: