



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici per l'Abruzzo - L' Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:
Palazzo Quinzi

UBICAZIONE:
Via Roma, L'Aquila

PROPRIETA':
Provincia di L'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA:
Sede di un istituto scolastico, il palazzo presenta un'elegante architettura settecentesca.
Attribuibile all'architetto Francesco Fontana, è stato compiuto nella facciata da Carlo Waldis (1888).

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO,
DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:	- lesioni di media entità a taglio nelle pareti sia nei maschi sia nelle fasce. - lesioni di grave entità sulle volte	
	Stima economica: € 3.350.000	
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:	Stima dei tempi dell'intervento: 28 mesi	

GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti