



## EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009 SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:

Complesso monumentale e Chiesa di San Domenico

**UBICAZIONE:** 

Piazza San Domenico, L'Aquila

PROPRIETA':

STIMA COSTI:

DANNO E

DEL

VALUTAZIONE

L'ATTUAZIONE:

TEMPI PREVISTI PER

Ministero di Grazia e Giustizia

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA: La Chiesa di San Domenico ha annesso un convento adibito fino a tempi recenti a carcere giudiziario ed ora destinato ad essere recuperato come centro culturale. Danneggiata dal terremoto del 1703, rispondono cronologicamente al 1309, anno di costruzione, la pianta a tre navate, il transetto, l' abside centrale, il profondo coro e l' abside sinistra con affreschi del XV secolo; all' esterno, invece, la parte inferiore del prospetto principale con il grande portale e le due finestre circolari prive di ruota, il fianco destro con coronamento ad archetti trilobi e finestre a sesto acuto, il braccio destro del transetto con bellissimo portale e finestre sovrastanti ed, infine, l' impianto absidale, con alte finestre ogivali monofore e bifore, rafforzato da speroni aggettanti su cui la volta scarica le spinte.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI: Legame con il Portogallo ed i domenicani di Domenico di Guzman.

## STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

- Collasso della sommità della facciata
- Lesioni di grave entità delle volte della navata centrale
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo delle pareti dell'abside
- Lesioni di grave entità degli aggetti
- Lesioni di grave entità del loggiato
- Lesioni di grave entità nella cella campanaria

Stima economica: € 9.000.000

Stima dei tempi dell'intervento: 4 anni



