



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo - L'Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

## EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009 SCHEMA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

**OGGETTO:**

Complesso monumentale e Chiesa di San Marco

**UBICAZIONE:**

Piazza San Marco, L'Aquila

**PROPRIETA':**

Curia dell'Aquila

**DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA:** Nell'omonima piazza sorge la chiesa di San Marco, dei primi del '400, la cui facciata con un grande e bel portale romanico, è stata rimaneggiata (1750) non senza eleganza, nella parte superiore, con l'aggiunta di due campaniletti; nella parte mediana del coronamento è una Madonna in trono con il Bambino, quattrocentesca; nel fianco sinistro è un altro bel portale (ogivale, del '300) nel cui architrave i simboli degli evangelisti.

Nel fianco destro due finestre ogivali murate. L'interno restaurato è a croce latina a navata unica.

**LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:** Legame con gli extra moenia che concorsero ad edificare la città. Vedi emigranti all'estero soprattutto Canada e America del Nord

### STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:

- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo degli elementi architettonici dell'aula
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo delle pareti del transetto
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo delle pareti delle cappelle e della zona absidale
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo della cella campanaria
- Lesioni di grave entità nel piano della facciata

Stima economica: € 3.200.000

TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:

Stima dei tempi dell'intervento: 26 mesi



**GRUPPO MISTO DI LAVORO:**

Il Vice Commissario Delegato  
Ing. Luciano Marchetti