Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo - L' Aquila

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:
Abbazia di Santa Lucia

UBICAZIONE:
Rocca di Cambio

PROPRIETA':
Curia dell'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA:
La prima data in cui l'abbazia di Santa Lucia è citata è il 1313, però già in una bolla papale del 1178 era stata nominata "Rocca di Cambio con le sue chiese".
Probabilmente la prima costruzione risale al secolo XI, epoca nella quale furono edificati molti monasteri. La facciata della chiesa si presenta sobria con un portale del XV secolo e una piccola finestrella a forma di ruota del periodo medievale.
Il campanile a vela è stato aggiunto nel settecento.
L'interno è suddiviso in tre navate, con un ampio presbiterio senza absidi. Da una piccola scala situata nella navata centrale si scende nella cripta, che conserva tracce di affreschi databili tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV.
Lungo le pareti del presbiterio vengono custoditi pregevoli affreschi trecenteschi. La parete nord è divisa in tre fasce.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:
Legame con gli extra moenia che concorsero ad edificare la città. Vedi emigranti all'estero soprattutto Canada e America del Nord

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:

- Crollo del paramento esterno delle pareti laterali
- Crollo del paramento interno delle pareti laterali



Stima economica: € 2.100.000

TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:

Stima dei tempi dell'intervento: 30 mesi



GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti