



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici per l'Abruzzo - L' Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:
Chiesa di Santa Maria del Soccorso (chiesa cimiteriale)

UBICAZIONE:
L'Aquila

PROPRIETA':
Comune dell'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA:

Santa Maria del Soccorso architettonicamente si discosta dall' impostazione tipologica delle altre chiese aquilane. La facciata, infatti, bicroma con marmi bianchi e rosa con coronamento a timpano, è strutturalmente nuova; si ripete, invece, nella finestra circolare e nel tipico portale romanico sottostante, nella cui lunetta compaiono, opere di Paolo di Montereale, la Vergine e il Bambino tra due figure di Santi: uno, vescovo, raffigura il Cardinale Agnifili, l' altro nelle sembianze di S. Giacomo Apostolo, allude a Jacopo di Notar Nanni.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO,
DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:	- Grave ribaltamento con situazione prossima al crollo della facciata con spanciamiento laterale della stessa - Lesioni di grave entità delle volte - Gravi danni con parziale crollo degli apparati decorativi interni	
	Stima economica: € 4.000.000	
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:	Stima dei tempi dell'intervento: 30 mesi	

GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti